

4. 現場作業写真

- ・ 調査ボーリング（Br-1：本孔・別孔）
- ・ 調査ボーリング（Br-2：本孔・別孔）
- ・ 調査ボーリング（Br-3：本孔・別孔）
- ・ 調査ボーリング（Br-4：本孔・別孔）
- ・ 調査ボーリング（Br-5：本孔・別孔）
- ・ 調査ボーリング（Br-6）
- ・ スウェーデン式サウンディング（SW-1～SW-10）

ボーリング調査 Br-1（本孔）



施工前



資機材運搬状況



全景



掘進状況

ボーリング調査

Br-1 (本孔)




標準貫入試験



残尺




残尺 (近景)



検尺

ボーリング調査

Br-1（本孔）



検尺（近景）




検尺（黑板接写）



調査孔閉塞

ボーリング調査

Br-1（別孔）



シンウォールサンプリング状況（深度2.0m）



サンプリング試料（深度2.0m）



シンウォールサンプリング状況（深度3.75m）



サンプリング試料（深度3.75m）

ボーリング調査

Br-1 (別孔)




シンウォールサンプリング状況 (深度6.5m)



サンプリング試料 (深度6.5m)



別孔検尺



施工後

Br-2 (本孔)



施工前



資機材運搬状況



全景



掘進状況

ボーリング調査

Br-2 (本孔)




標準貫入試験



残尺



残尺 (近景)



検尺

ボーリング調査

Br-2 (本孔)



検尺 (近景)



検尺 (黒板接写)

工事名	令和元年度 美里町新中学校 校地内地下水調査事業
工種	ボーリング調査
測点	Br-2
ロッド検尺	
全長	21.10m
破尺	0.65m
残尺	20.45m
	$\left\{ \begin{array}{l} 3.00 \times 4 = 12.00 \\ 1.00 \times 4 = 4.00 \\ 2.10 \times 1 = 2.10 \\ \hline \text{全長} \quad 21.10 \end{array} \right.$
	国産鋼管(株)