経営比較分析表


宮城県 美里町

H-WW >			
業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法適用	水道事業	末端給水事業	A6
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	36 98	99 86	5. 080


人口(人)	面積 (km²)	人口密度(人/km²)
25, 185	74. 95	336. 02
現在給水人口(人)	給水区域面積(km²)	給水人口密度(人/km²)
24, 978	73. 36	340. 49

1. 経営の健全性・効率性










「経常損益」
「累積欠損」

「支払能力」


「債務残高」







「施設の効率性」





料金水準の適切性」

「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況







「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

グラフ凡例

■ 当該団体値(当該値)

類似団体平均値(平均値)

【】 平成27年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経営収支比率は105%、累積欠損金比率は0%であり、現時点では、赤字団体ではないが、料金回収率は100%に達しておらず、必要な経費を水道料金収入で確保できていない。

給水原価が類似団体より112.86円高いことが原因と考えられる。現在の給水原価を低く抑えるよう、更なる経費の節減が必要である。

流動比率が類似団体より低いのは、現金等流動資産が減少し、企業債償還金の流動負債が増えていることが原因であると考えられる。

企業債残高給水収益比率が類似団体より199.67% 高いのは類似団体より企業債残高が多いことが原因 と考えられる。企業債残高増加は浄水場の新築及び 南郷地域の石綿セメント管の更新を行ったためである。

施設利用率は類似団体と同水準である。 有収率は、類似団体より4.19%も低いのは、水道 管の漏水が多いことが原因と考えられる

2. 老朽化の状況について

固定資産減価償却率が類似団体と比較して低いの は、浄水場を新築したためと、南郷地域の石綿セメ ント管の更新が終了したためと考えられる。

しかしながら、管路経年化率が類似団体に比べ高いのは、小牛田地域の石綿セメント管の更新がまだ終了していないためと考えられる。

管路更新率は類型団体を下回っている。更新を行う路線の復旧要件等の地理的条件により事業費が嵩み、老朽管の更新延長が伸び悩んでいる状況にあ

A##

老朽管の更新を早急に進めたいが、財源となる料 金収入が人口減少や節水機器の普及により減少して

そのため、企業債により老朽管の更新を進めているが、毎年、企業債の償還金が増え、経営を圧迫している状況である。

水道料金は1000以上は、平成25年度に料金改定を

行ったが、料金回収率は100%に達していない。 今後については、管路更新の優先順位を見直すな ど、効率的に老朽管の更新を行い有収率を向上させ

る必要がある。 また、安定経営が持続可能な料金水準の検討、更 なる経費節減を行うため包括的業務委託の検討を行 う必要がある。