



ボーリング調査

Br-2（別孔）



シンウォールサンプリング状況（深度2.0m）



サンプリング試料（深度2.0m）



シンウォールサンプリング状況（深度7.5m）



サンプリング試料（深度7.5m）

ボーリング調査

Br-2（別孔）



別孔検尺



施工後

ボーリング調査

Br-3 (本孔)




施工前



資機材運搬状況



全景



掘進状況

ボーリング調査

Br-3 (本孔)




標準貫入試験



残尺




残尺 (近景)




検尺

ボーリング調査

Br-3 (本孔)



検尺 (近景)



検尺 (黒板接写)



調査孔閉塞

ボーリング調査

Br-3（別孔）



シンウォールサンプリング状況（深度1.0m）



サンプリング試料（深度1.0m）



シンウォールサンプリング状況（深度3.0m）



サンプリング試料（深度3.0m）

ボーリング調査

Br-3 (別孔)



シンウォールサンプリング状況 (深度6.8m)



サンプリング試料 (深度6.8m)



別孔検尺



施工後

ボーリング調査 Br-4（本孔）



施工前



資機材運搬状況



全景



掘進状況


ボーリング調査

Br-4（本孔）



標準貫入試験

残尺



検尺

調査孔閉塞

ボーリング調査

Br-4 (別孔)



シンワールサンプリング状況（深度2.0m）



サンプリング試料（深度2.0m）



シンワールサンプリング状況（深度4.15m）



サンプリング試料（深度4.15m）

ボーリング調査

Br-4 (別孔)



シンウォールサンプリング状況 (深度7.5m)



サンプリング試料 (深度7.5m)



施工後

ボーリング調査 Br-5（本孔）



施工前



資機材運搬状況



全景




掘進状況

ボーリング調査


Br-5 (本孔)



標準貫入試験



残尺



検尺



調査孔閉塞

ボーリング調査

Br-5 (別孔)



シンウォールサンプリング状況 (深度1.8m)



サンプリング試料 (深度1.8m)



シンウォールサンプリング状況 (深度4.0m)



サンプリング試料 (深度4.0m)

ボーリング調査

Br-5 (別孔)



シンウォールサンプリング状況 (深度6.8m)



サンプリング試料 (深度6.8m)



別孔検尺



施工後