

行財政・議会活性化調査特別委員会 中 間 報 告 書

議 会 活 性 化 調 査

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）における調査

平 成 2 3 年 8 月 2 9 日

美 里 町 議 会

行財政・議会活性化調査特別委員会

I はじめに

本町議会では、平成 22 年 2 月に行財政・議会活性化調査特別委員会を設置し、議会活性化に取り組んでいる。

平成 23 年 3 月に行財政・議会活性化調査特別委員会として、中間報告を行ったところであり、それ以降の取組みについて報告するものである。

II 議会活性化への取組み

1 取組項目及び取組方法について

取組むべき項目には、内容が多岐に渡ることから優先して取組む項目を決定し、2 分科会で調査することとした。
(内容 3 月 29 日中間報告書提出済)

2 確認事項について

検討項目「No 8 議員個々の賛否公開」及び「No 9 傍聴者への議案、資料提供」について、第 1 分科会から報告を受け特別委員会で審議し下記のとおり確認決定した。

確認決定事項

(1) No 8 議員個々の賛否公開

- ① 議会だよりへの掲載により採決について「賛否の公開」を行う。
- ② 平成 24 年 3 月定例会から実施する。

(2) No 9 傍聴者への議案、資料提供

- ① 一般質問通告書を傍聴者へ無償配布する。
- ② 平成 24 年 3 月定例会から実施する。

3 中間のまとめ及び今後の取組み

今後においては、取組項目について第1分科会、第2分科会で更なる調査、研究を行い、議会活性化方策において確認決定した項目を実施し、住民の負託に応えるべく、議会が常にその役割と責任を十分に認識し、町政が町民の目に見えるよう努力するものである。

4 美里町議会 行財政・議会活性化調査特別委員会名簿

委員長	吉田 眞悦
副委員長	大橋 昭太郎

	第1分科会	第2分科会
分科会委員長	村松 秀雄	我妻 薫
分科会副委員長	千葉 一男	赤坂 芳則
委員	藤田 洋一	山岸 三男
	橋本 四郎	櫻井 功紀
	平吹 俊雄	武者 美太郎
	梁川 慶一	大橋 昭太郎（重複）
	福田 淑子	

5 審査経過

(1) 特別委員会開催年月日

第10回	平成23年3月29日
第11回	平成23年4月8日
第12回	平成23年5月6日
第13回	平成23年6月9日
第14回	平成23年6月15日
第15回	平成23年7月11日
第16回	平成23年7月20日
第17回	平成23年8月29日 中間報告確認

(2) 分科会開催年月日

	第 1 分科会	第 2 分科会
第 5 回		平成 23 年 6 月 24 日
第 6 回		平成 23 年 7 月 1 日
第 7 回		平成 23 年 7 月 19 日
第 8 回	平成 23 年 7 月 13 日	平成 23 年 8 月 11 日
第 9 回	平成 23 年 7 月 19 日	平成 23 年 8 月 25 日
第 10 回	平成 23 年 8 月 2 日	
第 11 回	平成 23 年 8 月 11 日	
第 12 回	平成 23 年 8 月 19 日	
第 13 回	平成 23 年 8 月 26 日	

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）における経過報告

平成 23 年 8 月 29 日

行財政・議会活性化調査特別委員会

1 災害日時

平成 23 年 3 月 11 日（金） 午後 2 時 46 分発生（マグニチュード 9.0, 震度 6 強）

2 特別委員会の調査等経過

月 日	会議等名称	内 容	備 考
3 月 29 日	第 10 回特別委員会	現地調査	調査内容別紙
4 月 6 日	特別委員長から町長へ通知	被害状況について	通知書別紙
4 月 8 日	第 11 回特別委員会	緊急要望について	
4 月 8 日	特別委員長から議長へ報告	町への緊急要望	
4 月 8 日	議長から町長へ通知	町への緊急要望	要望書別紙
5 月 6 日	第 12 回特別委員会	現地調査	調査内容別紙
5 月 30 日	議長から町長へ照会	緊急要望取組状況	
6 月 6 日	町長から議長へ回答	緊急要望について	
6 月 9 日	第 13 回特別委員会	調査報告	
6 月 15 日	第 14 回特別委員会	国への意見書について	確認
7 月 11 日	第 15 回特別委員会	緊急要望について 今後の取組について	
7 月 20 日	第 16 回特別委員会	町への要望について	要望書別紙
8 月 29 日	第 17 回特別委員会	中間報告について	

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）における被害調査

平成 23 年 6 月 9 日
行財政・議会活性化調査特別委員会

災害日時 平成 23 年 3 月 11 日（金） 午後 2 時 46 分発生

調査者 1 藤田洋一委員, 2 山岸三男委員, 3 橋本四郎委員, 4 赤坂芳則委員
5 我妻 薫委員, 7 櫻井功紀委員, 8 武者美太郎委員, 10 平吹俊雄委員
11 梁川慶一委員, 12 村松秀雄委員, 13 千葉一男委員, 14 福田淑子委員
15 吉田眞悦委員長, 9 大橋昭太郎副委員長, 16 相澤清一議長

随行者 大友義孝議会事務局長, 伊藤弘子事務局次長, 澤村拓也事務局主事

調査日時及び調査箇所

項 目	調 査 日 時	調 査 箇 所 (N0)
第 1 回目	平成 23 年 3 月 29 日（火） 午前 10 時 30 分から 午後 4 時 40 分まで	01 スイミングセンター 02 南郷小学校 03 鳴瀬川左岸堤防（並柳） 04 ごみ搬入状況（旧練牛小学校） 05 不動堂小学校 06 青生コミュニティセンター 07 トレーニングセンター 08 ごみ搬入状況（トレーニングセンター） 09 江合川左岸堤防（下平針） 10 公民館 11 本庁舎
第 2 回目	平成 23 年 5 月 6 日（金） 午前 9 時 45 分から 午後 4 時まで	12 中埜小学校給食調理室 13 仮設住宅建設地（旧中埜小学校） 14 中埜幼稚園 15 北浦幼稚園 16 北浦第 2 住宅 17 小牛田中学校 18 小牛田幼稚園 19 不動堂中学校 20 南郷病院 21 生き生きセンター 22 仮設住宅建設地（土田畑村東側） 23 南郷中学校 24 南郷学校給食センター 25 小牛田保育所 26 北浦地区公民館

N01 スイミングセンター 【写真 N01～4】

N0	状況	備考
1	空調ダクト抑え金具損傷及び落下	金属の劣化も考えられる
2	入口階段に段差	
3		
4		
確認	定期点検中のため閉館中であり，人的被害なし	

N02 南郷小学校 【写真 N05～12】

N0	状況	備考
1	外回り全体的に 30cm 程度沈下	
2	正面通用門インターロッキング 沈下	
3	体育館天井損傷	
4		
確認	上下水道管損傷によりトイレ等使用停止中	

N03 鳴瀬川左岸堤防（並柳） 【写真 N013～15】

N0	状況	備考
1	亀裂	
2	沈下	
3		
4		
確認	応急復旧工事施工中	

N04 ごみ搬入状況（旧練牛小学校）

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	搬入状況確認	

N05 不動堂小学校 【写真 N016～19】

N0	状況	備考
1	天井板の落下	平成 15 年 7 月発生地震被害 と同一箇所が多い
2	水道の漏水	
3	教室床のゆがみ	
4	昇降口のガラス戸破損	
確認	児童，教師とも人的被害なし	

N06 青生コミュニティセンター 【写真 N020～22】

N0	状況	備考
1	浄化槽の隆起	
2		
3		
4		
確認	トイレ使用停止中	

N07 トレーニングセンター 【写真 N023～26】

N0	状況	備考
1	アリーナ東側壁の傾斜及び柱に亀裂	屋根と離れ外部が見える状況
2		
3		
4		
確認	東側に倒壊の恐れあり，休館中	

N08 ごみ搬入状況（トレーニングセンター）

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	搬入状況確認	

N09 江合川左岸堤防（下平針） 【写真 N027, 28】

N0	状況	備考
1	亀裂	
2	沈下	
3		
4		
確認	ブルーシートにより応急処置 上流部応急復旧工事施工中	

N010 公民館 【写真 N029～32】

N0	状況	備考
1	壁に亀裂	平成 15 年 7 月発生地震被害 と同一箇所あり
2	窓ガラス破損	
3	水道漏水	
4		
確認	文部科学省の点検済み	

N011 本庁舎 【写真 N033～44】

N0	状況	備考
1	議場の天井落下	
2	壁，梁，柱に亀裂	
3		
4		
確認	議場は危険であり使用停止中	

N012 中坪小学校給食調理室 【写真 N045～47】

N0	状況	備考
1	外回り沈下により，給排水損傷	
2		
3		
4		
確認	震災ゴミ仮置場のため，応急復旧工事未着手	

N013 仮設住宅建設地（旧中埜小学校） 【写真 N048】

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	52 戸の仮設住宅建設着工	

N014 中埜幼稚園 【写真 N049～51】

N0	状況	備考
1	ホール，玄関床の沈下と隆起	
2	各教室の床沈下	応急工事は中断中
3	トイレの損傷大	
4		
確認	中埜小学校で対応中	

N015 北浦幼稚園 【写真 N052～55】

N0	状況	備考
1	敷地西側半分が液状化現象	
2	各教室の床沈下	応急工事は中断中
3	トイレの損傷	
4		
確認	北浦小学校で対応中	

N016 北浦第2住宅 【写真 N075】

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	破損個所をベニア板などで応急処置	

N017 小牛田中学校 【写真 N056, 57】

N0	状況	備考
1	柱に亀裂	3階まで通している
2	職員室及び廊下の床に亀裂及び段差	
3	特別教室等の外回り沈下	
4	窓枠コンクリートの剥離	
確認		

N018 小牛田幼稚園 【写真 N058】

N0	状況	備考
1	ホール窓ガラスの破損	
2	間仕切壁のぐらつき	
3		
4		
確認	間仕切壁の固定が必要 小牛田小学校で対応中	

N019 不動堂中学校 【写真 N059, 60】

N0	状況	備考
1	体育館, 西側天窓ワイヤー断絶及び照明 7 箇所破損	
2	特別教室外壁亀裂	
3		
4		
確認		

N020 南郷病院 【写真 N061～63】

N0	状況	備考
1	外回り全体が沈下	給排水管損傷
2		
3		
4		
確認	自家発電装置に不具合が生じたが復旧済み	

N021 活き生きセンター 【写真 N064, 65】

N0	状況	備考
1	外回り全体が沈下	給排水管損傷
2		
3		
4		
確認		

N022 仮設住宅建設地（土田畑村東側） 【写真 N066, 67】

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	12 戸の仮設住宅建設中	

N023 南郷中学校 【写真 N068, 69】

N0	状況	備考
1	外回り全体が沈下	
2		
3		
4		
確認	給排水管損傷するも応急復旧済み	

N024 南郷学校給食センター

N0	状況	備考
1		
2		
3		
4		
確認	配膳車出入口段差及びシャッター損傷するも修繕済み ガス管新設工事中（5/12 より給食再開予定）	

N025 小牛田保育所 【写真 N070～72】

N0	状況	備考
1	遊戯室及び子育て支援センターのサッシ脱落	平成 15 年 7 月発生地震被害 と同一箇所
2	壁の剥離	
3	遊戯室照明の破損	
4		
確認	給湯器損傷するも修理済み	

N026 北浦地区公民館 【写真 N073, 74】

N0	状況	備考
1	外回り全体が沈下	
2	ホール西側非常口のアルミサッシ建具損傷	
3		
4		
確認	ホール利用休止中	